

Note technique

Message d'erreur Service sur boîtier EHB

Modèles concernés: Seules les vieilles machines sont concernées.

Tous les boîtiers EHB sur nos broyeurs sont équipés d'une alarme d'entretien qui se déclenche toutes les 100h en émettant un signal sonore et en affichant **Service**. Cette alarme rappelle à l'utilisateur de faire l'entretien de la machine, mais n'empêche en aucun cas son utilisation.



Pour réinitialiser ce rappel, il faut :

1. Couper le contact
2. Contact coupé, appuyer sur le bouton SET, puis mettre le contact en restant appuyé sur le bouton.
3. Après quelques secondes, l'écran devrait afficher CODE 0000.
4. Appuyer sur RUN incrémentera le chiffre sélectionné et appuyer sur SET passera au prochain chiffre. User de ces combinaisons pour afficher CODE 1234 puis appuyer sur SET.
5. L'écran doit afficher FUNCTION <<SELECT>>. Appuyer sur RUN pour faire défiler jusqu'à SERVICE et appuyer sur SET.
6. L'écran doit afficher TOTAL HOURS. Appuyer sur RUN pour faire défiler jusqu'à NEXT SERVICE 1 CHANGE et appuyer sur SET.
7. L'écran doit afficher une valeur négative. Appuyer sur IDLE et RUN en même temps pour que l'écran affiche NEXT SERVICE 1 100 STD.
8. Appuyer sur RUN ou IDLE jusqu'à afficher BACK, appuyer sur SET.
9. Appuyer sur RUN ou IDLE jusqu'à afficher EXIT, appuyer sur SET.
10. Couper le contact et attendre que le boîtier soit complètement éteint (cela peut prendre jusqu'à plusieurs secondes).